УРАЛТЕПЛОПРИБОР

Общество с ограниченной ответственностью "Уралтеплоприбор" (ООО "УТП")
ИНН 7444020121 КПП 745501001
Р/с 40702810800020022772
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва.
Кор. сч. 30101810145250000411
БИК 044525411
ОКПО 42507598 ОКВЭД 45 33

Утверждаю
Генеральный директор ООО «УТП»

Щипакин Д.А.

ПРАЙС ЛИСТ

Поверка и ремонт на продукцию ЗАО НПФ «Теплоком»

Производимые работы	Стоимость за единицу в рублях, без НДС
ПОВЕРКА	
Поверка электромагнитных преобразователей расходов (ПРЭМ) Ду 20 мм	3000,00
Поверка электромагнитных преобразователей расходов (ПРЭМ) Ду 32 мм	3100,00
Поверка электромагнитных преобразователей расходов (ПРЭМ) Ду 40 мм	3100,00
Поверка электромагнитных преобразователей расходов (ПРЭМ) Ду 50 мм	3500,00
Поверка электромагнитных преобразователей расходов (ПРЭМ) Ду 65 мм	3650,00
Поверка электромагнитных преобразователей расходов (ПРЭМ) Ду 80 мм	3650,00
Поверка электромагнитных преобразователей расходов (ПРЭМ) Ду 100 мм	3700,00
Диагностика электромагнитного расходомера	1200,00
Предповерочная подготовка ПРЭМ Ду 20- Ду 50	1200,00
Предповерочная подготовка ПРЭМ Ду 65- Ду 100	1500,00
Оформление паспорта на ПРЭМ, ВКТ	600,00
Термометры сопротивления КТСП-Н, КТСБ (Pt100, Pt500) парные	2300,00
Термометры сопротивления ТСП-Н, ТСБ (Pt100, Pt500) одинарные	1500,00
Поверка вычислителя количества теплоты ВКТ-7-02, ВКТ-7-03, ВКТ-7-04, ВКТ-7-04 Р.	4000,00
Поверка вычислителя количества теплоты ВКТ-9-01, ВКТ-9-02 Р.	5000,00
Замена литиевой батарейки для ВКТ-7-02/7-03/7-04, ВКТ-9-01, ВКТ-9-02 Р	2000,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ	
Рекламационная экспертиза с предоставлением Акта технического состояния ПРЭМ Ду15 - Ду	2500,00
Рекламационная экспертиза с предоставлением Акта технического состояния Вычислителей	
Сохранение архивов ВКТ на носителе	750,00
Сохранение БД	750,00
Извещение о непригодности в результате поверки	1300,00
РЕМОНТ	
Замена электронной платы электромагнитных преобразователей (ПРЭМ) Ду 20-100 мм	по запросу
Замена электронной платы ВКТ-7-02	по запросу
Замена электронной платы ВКТ-7-03	по запросу
Замена электронной платы ВКТ-7-04	по запросу
Замена электронной платы ВКТ-7-04 Р	по запросу

Состав услуги "Предповерочная подготовка":

Проверка метрологических характеристик прибора на соответствие конструкторской документации

Проверка электронной и электромагнитной части прибора

Удаление прокладок

Чистка измерительной (проточной) части канала

Чистка электрода

Состав услуги "Рекламационная экспертиза"

Рекламационная экспертиза-комплекс мероприятий, направленных на опредение причин перехода изделия в неработоспособное состояние и последующее заключение о ремонтнопригодности.

Рекламационная экспертиза входит в состав услуги "ремонт".

При отказе от услуги "ремонт" стоимость проделанной рекламационной экспертизы оплачивается по текущему прайс-листу.

Адрес представительства ЗАО НПФ "Теплоком" в Челябинской области

Сервисный центр № 57

455016, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Елькина, 14, т. (3519) 48-21-17,48-21-18

Сайт: WWW.promenergy.ru

Эл. почта: info@promenergy.ru